

OXIFORJA

**Esmaltes
Antioxidantes**

Lisos



Metálicos



LISO

Esmalte antioxidante brillante de alta resistencia a la corrosión. **Ideal para verjas, radiadores, bancos, electrodomésticos, puertas.**

Aplicación directa sin necesidad de preparación previa. Gran brillo. Secado rápido. Lavable. Acabado decorativo de larga duración tanto en exteriores como interiores. Gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie.

OXIFORJA ANTIÓXIDO LISO está especialmente formulado para actuar a la vez como imprimación y acabado.

MODO DE EMPLEO: Lijar las superficies lisas, y eliminar óxido suelto y pintura suelta con un cepillo metálico.

Eliminar suciedad y polvo con detergente diluido. Eliminar grasas con Disolvente Oxiforja.

Enjuagar con agua limpia y dejar secar.

En Cinc, Aluminio y galvanizados, aplicar Multipreparación previa para conseguir buena adherencia.

Temperatura idónea para la aplicación de 8 °C a 25 °C.

Remover con suavidad.

A Brocha: aplicar dos manos cargadas cubriendo bien bordes y esquinas. La segunda mano debe aplicarse dentro de 8 horas. No conviene aplicar capas muy gruesas, para evitar descuelgues.

Para una adecuada protección antioxidante, el grosor final de la capa seca debe ser 100 micras.

Interiores : generalmente basta una capa.

Almacenar en lugar bien ventilado y protegido de las heladas y el sol.

No tirar pintura a desagües ni a cursos de agua.



5044 - GAMUZA



5024 - AMARILLO



5054 - AZUL LUMINOSO



5079 - VERDE BOSQUE




5005 - ROJO



5076 - VERDE PRADERA



5043 - TABACO



5028 - MARFIL



5065 - GRIS PERLA



5010 - BLANCO

5020 - NEGRO



5015 - GRIS PLATA



METÁLICO

Excelente protección y decoración de cualquier superficie metálica, a las que confiere un **aspecto metálico natural de forja antigua**, etc.

Fácil de aplicar y muy apropiado para **verjas, farolas, barandas, postes eléctricos, decoración de interiores, etc.**

Gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie.

MODO DE EMPLEO: Remover bien antes de su utilización, diluyendo cuando se precise con aguarrás o white spirit. Aplicar sobre superficies desoxidadas, desengrasadas, limpias e imprimadas adecuadamente, con Minio de plomo electrolítico BAÑOS. Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

SUPERFICIES NUEVAS DE HIERRO: Imprimir con una capa de Minio de plomo electrolítico antióxido BAÑOS. Una vez seco acabar con OXIFORJA.

SUPERFICIES GALVANIZADAS O DE ALUMINIO: Aplicar previamente MULTIPREPARACIÓN BAÑOS.

SUPERFICIES YA PINTADAS: Si se encuentran en buen estado, lavar y lijar hasta matizar y aplicar directamente OXIFORJA. En caso contrario, eliminar completamente y preparar como superficie nueva.



201 - GRIS PLATA



202 - GRIS ACERO



203 - AZUL PLOMO



204 - NEGRO FORJA



212 - MARRON



215 - ROJO OXIDO



216 - VERDE BRONCE



217 - DORADO